



wasser

REVESTIMIENTOS

LÍNEA BETON

PORCELANATO ESMALTADO

GRAY

PM2021001 - 22 X 90 CM

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Descripción               | BETON GRAY          |
| Material                  | Porc. Esmaltado     |
| Código                    | PM2021001           |
| Tamaño                    | 22 X 90 cm          |
| Espesor                   | 9 mm                |
| Terminación               | Mate                |
| Cantos                    | Rectificado         |
| Absorción de agua         | ≤ 0,5 %             |
| PEI                       | 4                   |
| Variación de Tono         | V4                  |
| Cobertura por Caja        | 1,82 m <sup>2</sup> |
| Piezas por Caja           | 9                   |
| Resistencia a las Manchas | ≥ Clase 3           |
| Resistencia a Químicos    | ≥ CLB               |
| Carga de Ruptura          | ≥ 1300              |
| Coefficiente Fricción     | ≥ 0,4 Clase II      |
| Uso                       | Piso y muro         |
| Juntas de Dilatación      | 2 mm (mínimo)       |
| Uso de Niveladores        | Si                  |
| Fragüe                    | Si                  |
| Limpieza                  | Jabon neutro y agua |

## RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

- Sustrato debe estar nivelado, seco, libre de polvo y suciedad.
- Se recomienda hacer una presentación previa antes de pegar.
- Su instalación debe ser con adhesivo doble acción o superior.
- La separación entre piezas debe ser mínimo 2 mm, es un producto con cantos rectificados.
- Esperar 24 horas antes de fraguar y cuidar retirarexcesos de adhesivos u otros productos que pudiesen afectar la terminación final.
- Utilizar fragüe para porcelanatos o epoxico. Leer las instrucciones de uso antes de aplicar.

## RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA

- Sólo se debe utilizar mopa con jabón neutro y agua, en caso de manchas utilizar limpiador de cerámicas diluidos en agua (venta en el mercado).
- No limpiar con abrasivos o ácidos que puedan dañar la superficie, esto significaría pérdida de garantía.
- No aplicar ceras, sellantes o vitrificantes, estos no se adherirán por la baja absorción del porcelanato y contribuirán a crear una capa que atrape más suciedad de lo normal.